

B.d - Un territoire agricole compromis

Lors de la prospection de terrain, il m'est apparu des témoignages nombreux de l'activité agricole passée. Le matériel lié au travail du sol et de la récolte permet d'attester d'une occupation des sols différente. Il y avait autrefois davantage d'espaces réservés aux cultures et à la pâture. Aujourd'hui les espaces se ferment, l'activité agricole est différente et moins importante, alors les champs ne sont plus occupés et la forêt les remplace.

Lorsque le cadastre napoléonien fut établi en 1809, la commune sur 2177 hectares, comptait 776 hectares en terres labourables, 172 hectares en chômes, 471 hectares étaient occupés par des prés, des pacages et des bois (dont 263 hectares de châtaigniers). Il y avait 296 hectares de bruyères et 15 hectares en chenevière. La commune comptait alors 168 maisons et 6 moulins. A cette époque il y avait entre 1000 et 1200 habitants qui vivaient pour l'essentiel des fruits d'une polyculture et de l'élevage (ovins exceptés). (Sources SRI article de journal de décembre 2003 écrit par Maurice Robert).


En 1856, on voit apparaître la spécialisation des régions avec l'arrivée du train. Le Limousin va se spécialiser dans l'élevage des bovins. Vers le milieu du XX^e siècle, la modernisation de l'agriculture vient bouleverser les activités traditionnelles des campagnes. Le développement des industries chimiques et les amendements ont permis d'améliorer la qualité des sols et d'y cultiver des céréales en plus grande quantité. Néanmoins la mécanisation de l'agriculture a nuis au secteur de l'artisanat. En effet, les forgerons et les charretiers ont dû cesser leur activité.

La ferme

Autrefois chaque famille d'un village avait sa ferme, il y avait plusieurs générations sous un même toit. La ferme permettait de vivre de manière autonome. C'est pour ça, que la ferme est constituée de bâtiments annexes. Il y a le logis, la grange qui abrite le bétail, la porcherie, le poulailler, les clapiers. Chaque ferme possédait environ 4 vaches, 2 cochons, quelques lapins, des poules et 1 ou 2 ânes. De plus, le jardin était divisé en deux parties le potager et le verger. Le fermier possédait quelques champs pour l'agriculture vivrière.

Les chemins ruraux

Autres témoins de l'activité agricole, les chemins ruraux. Ceux-ci permettaient de mener les troupeaux sur différentes parcelles. Mais ils permettaient aussi de connecter les villages entre eux et de connecter l'homme à des lieux précis, l'école, les lavoirs, les étangs. C'est un réseau linéaire très important qui aujourd'hui est utilisé à d'autres fins. Autrefois, il était très bien entretenu, bordé de haies ou de murets en pierres sèches. Les chemins ont une fonction pour la faune, ils jouent un rôle de corridor écologique. Avec l'apparition de la mécanisation, les chemins étroits ont souvent été abandonnés est parfois arasés suite au remembrement.



Les vergers


Les vergers fournissaient autrefois des fruits pour compléter l'alimentation et pour presser le cidre. Situé à proximité des hameaux, il était constitué d'espèces arboricoles rustiques : pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, pêchers, noyers. Aujourd'hui beaucoup de ces plantations fruitières ont disparues ou sont à l'abandon. La valorisation de ces anciens vergers vivriers serait d'intérêt patrimonial, afin de revivre la gastronomie traditionnelle (desserts, boissons, liqueurs...)




Verger de cerisiers, noyer, poirier et prunier, au village des Charriers.



Patrimoine agricole



Le patrimoine agricole



- Chemins ruraux
- Murets
- Passage à guet
- Potager
- Tramail

Fiche inventaire patrimoine agricole n°3

Dénomination :

Chemin rural

Lieu-dit :

Les Charriers

Coordonnées Lambert

X : 508126,96

Y : 101641,05

Cadastre :

Section : AM

Parcelle : 61

Statut du site :

public

Description :

Chemin rural qui permet d'aller du village aux champs et de raccorder les villages entre eux. Le chemin est bordé de murets de pierres sèches et de haies d'arbres. Il est assez large pour pouvoir y accéder avec des machines agricoles de tout temps.



Datation :

Antérieur à 1809.

Etat de conservation, menaces :

Bon état de conservation.

Observations :

Ce chemin est nommé sur le cadastre napoléonien.

Sources :

Prospection 2008.

Bibliographie

Fiche inventaire patrimoine agricole n°5

Dénomination :

Chemins ruraux

Lieu-dit :

Puy Boursaud

Coordonnées Lambert

X : 507661,40

Y : 102589,47

Cadastre :

Section : AK


Parcelle : 153

Statut du site :

Communal

Description :

Le bois communal e Saint-Gence est desservi par de nombreux chemins ruraux, bordés d'arbres ou de murets en pierres sèches.



Datation :

Indéterminée

Etat de conservation, menaces :

Bon état de conservation.

Sources :

Prospection 2008

Fiche inventaire patrimoine agricole n°6

Dénomination :

Murets de pierres sèches

Lieu-dit :

Puy Boursaud

Coordonnées Lambert

X : 508115,29

Y : 101989,47

Cadastre :

Section : AM

Parcelle : 9

Statut du site :

Public



Description :

Les murets de pierres sèches sont présents dans les bois et les chemins de chaque village. Ils sont de plus ou moins grande taille. Et permettent de délimiter les parcelles, les chemins.

Datation :

Indéterminée

Etat de conservation, menaces :

Bon état de conservation.

Observations :

Les murets de pierres sèches ont un intérêt patrimonial fort. Ils font l'identité des chemins et des villages.

Sources :

Prospection 2008.

Bibliographie



Fiche inventaire patrimoine agricole n°4

Dénomination :

Passage à guet

Lieu-dit :

Les charriers

Coordonnées Lambert

X : 508278,39

Y : 102545,46

Cadastre :

Section : AL

Parcelle : 354

Statut du site :

Privé



Description :

Passage en pierres pour faire traverser les troupeaux et les hommes à travers une zone humide comme celle-ci, traversée par un petit cours d'eau, sans s'embourber. Les pierres sont posées de façon anarchique.

Datation :

Indéterminée

Etat de conservation, menaces :

Mauvais état de conservation

Observations :

Il se situe dans un champ et amène à un bois.

Sources :

Prospection 2008.

Fiche inventaire patrimoine agricole n°1

Dénomination :

Jardin

Lieu-dit :

Le Theil dit « du Bas »

Coordonnées Lambert :

X : 506330,56

Y : 99650,34

Cadastre :

Section : AT

Parcelle : 20

Statut du site :

Privé – M. Claveau



Description :

Il s'agit du jardin ou potager qui est enclos d'un muret de pierres haut de 130 cm, une petite ouverture permet d'y accéder.

Datation :

Inconnue

Etat de conservation, menaces :

Il n'est pas menacé mais il n'est plus cultivé donc la végétation repousse sous forme d'herbes hautes.

Observations :

Le jardin appartient à la maison d'habitation isolée, il se situe à l'arrière de la grange à étables.

Sources :

Prospection 2008.

Fiche inventaire patrimoine agricole n°8

Dénomination :

Tramail

Lieu-dit :

Senon

Coordonnées Lambert

X : 506604,84

Y : 103982,53

Cadastre :

Section : AE

Parcelle : 132

Statut du site :

Privé



Description :

Il s'agit d'un tramail pour ferrer les bovins. Il conserve également le cordage tressé pour maintenir les bêtes. Il est couvert par un toit ce qui le préserve des intempéries.

Datation :

Début du XXe siècle.

Etat de conservation, menaces :

Très bon état de conservation.

Observations :

Il est exceptionnel de rencontrer un tramail aussi complet et dans un si bel état de conservation.

Sources :

Prospection 2008.

