




Patrimoine domestique



Le patrimoine domestique



Granges à étable



Grange entrepôt



Porcherie



Four à pain



Cave et souterrain

Fiche inventaire patrimoine domestique n°23

Dénomination :

Granges et étables

Lieu-dit :

Les Charriers

Coordonnées Lambert

X : 508277,91

Y : 101724,21

Cadastre :

Section : AL

Parcelle : 275

Statut du site :

Privé - Barrière



Description :

Ces trois bâtiments agricoles en enfilade sont des granges à étable. C'est-à-dire une porte de grange d'une part et de l'autre une porte d'étable. Ce qui permet de connaître la vocation du bâtiment. Les ouvertures de grange sont composées d'un linteau en bois, de piédroits en pierres taillées et d'un seuil en dalle de pierre. L'ouverture de l'étable est de plus petite taille, elle est réalisée avec un linteau en bloc monolithe de granite, des piédroits en pierre de taille et un seuil en dalle de pierre. Les toitures sont formées de deux pans.

Datation :

Antérieur à 1809.

Etat de conservation, menaces :

Bon état conservation

Observations :

Ces granges en enfilade se trouvent sur le cadastre napoléonien de 1809. La présence de la vigne en façade est régulière, puisqu'elle protège le mur du ruissellement de l'eau.

Sources :

Prospection 2008.

Fiche inventaire patrimoine domestique n°35

Dénomination :

Cave et souterrain

Lieu-dit :

Vauzelle

Coordonnées Lambert

X : 505763,81

Y : 103747,18

Cadastre :

Section : AD

Parcelle : 136

Statut du site :

Privé

Description :

Ce creusement est particulier puisqu'il est isolé d'une maison, son accès se fait par l'extérieur. En dessous d'un muret de pierres sèches. L'entrée se fait par quatre marches, elle est caractérisée par un linteau en bloc monolithe de granite, avec des piédroits en pierres de taille en gros appareil. Passé l'entrée, six marches mènent dans la cave taillée dans le tuf et qui se sépare en deux souterrains.

Datation :

Indéterminée

Etat de conservation, menaces :

Bon état de conservation de la cave et de son entrée mais le souterrain qui part vers la droite a été détruit à cause de travaux de canalisation contemporains.

Observations :

Le propriétaire se rappelle s'être servi de cette cave pour entreposer des barriques de cidre.

Sources :

Prospection 2008.

Bibliographie



Fiche inventaire patrimoine domestique n°28

Dénomination :

Grange dimière

Lieu-dit :

Les Monts

Coordonnées Lambert

X : 508726,63

Y : 101691,87

Cadastre :

Section : AL

Parcelle : 153

Statut du site :

Privé - Dumont



Description :

Il s'agit d'un bâtiment agricole, qui garde les stigmates de remaniements. Elle est composée de deux niveaux, le rez-de-chaussée ouvert par trois grandes ouvertures avec un linteau en bois et des piédroits en grosses pierres de taille. Tandis que le deuxième niveau est ouvert par six petites fenêtres carrées, toutes en pierres. Il devait y en avoir huit à l'origine. La partie est parait avoir été remontée.

Datation :

XVIe siècle

Etat de conservation, menaces :

Mauvais état de conservation.

Observations :

C'est un entrepôt à grains exceptionnel. Un bâtiment unique autour duquel c'est construit ce système défensif.

Sources :

Prospection 2008.

Bibliographie



Fiche inventaire patrimoine domestique n°11

Dénomination :

Porcherie

Lieu-dit :

Le Mas Boucher

Coordonnées Lambert

X : 506854,75

Y : 101221,57

Cadastre :

Section : AW

Parcelle : 10

Statut du site :

Privé



Description :

Il y a trois portes de porcheries, caractérisées par des portes basses et étroites (linteau en bois, piédroits en pierre de taille et assise en dalle de pierre). Deux sont surmontées par des ouvertures carrées en bois.

Datation :

Entre le XVIIIe et le XIXe siècle.

Etat de conservation, menaces :

Bon état de conservation.

Observations :

La porcherie n'est plus utilisée et pourrait près vite être oubliée et s'abîmer. Sur la commune, les autres porcheries n'ont pas cet aspect là. Il s'agit d'un édicule pour accueillir un seul cochon, tandis que là, il semble que ce soit plutôt un bâtiment pour l'élevage de cochons.

Sources :

Prospection 2008.

Fiche inventaire patrimoine domestique n°22

Dénomination :

Porcherie et poulailler

Lieu-dit :

Le Theil, village du milieu

Coordonnées Lambert

X : 506568,83

Y : 99454,84

Cadastre :

Section : AT

Parcelle : 78

Statut du site :

Privé



Description :

Le bâtiment est réalisé en moellons de granite de petits et moyens appareils. Il mesure une dizaine de mètres de long. Il est composé de quatre ouvertures basses pour la partie réservée aux cochons et la partie supérieure, réserver à la volaille, accessible par la droite par un escalier en bois. La toiture à deux pans couvre tout le bâtiment, ainsi que l'escalier. On peut voir que le mur était enduit et une partie des ouvertures qui était en pierre a été remplacé par des briques.

Datation :

Postérieur à la moitié du XIX^e siècle.

Etat de conservation, menaces :

Pas de menace imminente.

Observations :

La porcherie étant un bâtiment bas, accueille régulièrement le poulailler au dessus. Ceci paraît être stratégique, puisque la hauteur permet de contenir les prédateurs des volatiles.

Sources :

Prospection 2008.

Bibliographie

Fiche inventaire patrimoine domestique n°39

Dénomination :

Four à pain

Lieu-dit :

Vauzelle

Coordonnées Lambert

X : 103678,03

Y : 505769,75

Cadastre :

Section : AD

Parcelle : 126

Statut du site :

Privé

Description :

Four à pain inscrit dans un fournil.

Datation :

Milieu du XIXe au XXe siècles.

Etat de conservation, menaces :

Très bon état de conservation.

Observations :

Il a fonctionné la dernière fois pendant la deuxième guerre mondiale. Les femmes du village apportaient les tartes et les pains pour les faire cuire.

Sources :

Prospection 2008.

